


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.

Freimasstoleranzen

Oberflächen

Masstab:

C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\h-ID\762461d.dwg

Werkstoff:

08	0001/20	23.11.	Dan		1998	Datum	Name
07	0086/12	3.09.	Chr		Bearb.	13.MÄR.	Retzlaff
06	0047/09	24.03.	Kub		Gepr.		
05	0013/06	24.04.	Chr		Norm.		
04	0109/01	10.05.	rzi				
03	0193/00	14.07.	rzi				
02	0189/00	3.07.	rzi				
01	0372/98	5.11.	MR				
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:		



MKP-SI-Motorkondensator
MKB MKP 6/500/1071

464.076 246.TD

Blatt

Bl.

Ers. f.:

Ers. d.: