




Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.					Freimasstoleranzen		Oberflaechen		Masstab: O:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\h-TD\79726td.dwg			
									Werkstoff:			
					1999	Datum	Name		MKP-Si-Motorkondensator MAB MKP 20/500/773			
					Bearb.	26.JUL.	Retzlaff					
					Gepr.							
					Norm.							
03	0008/17	20.06.	Dan						464.079 726.TD		Blatt	
02	0013/06	5.04.	Chr									
01	0006/00	11.01.	rzi									
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:				Ers. f.:		Ers. d.:	