




Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.					Freimasstoleranzen		Oberflaechen		Masstab:1:1		C:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\1771461d.dwg	
									Werkstoff:			
					2015	Datum	Name		MKP Motorkondensator MLB MKP 3/400II/E589			
					Bearb.	21.APR.	Chrtek					
					Gepr.							
					Norm.							
					 HYDRA				464.177 146.TD		Blatt	
01	0057/16	24.03.	Chr									
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:				Ers. f.:		Ers. d.:	
											Bl.	



Blatt
Bl.