


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.					Freimasstoleranzen	Oberflächen	Masstab:	O:\SET\AutoCAD vykresly\SET_KK\TD\1729421d.dwg	
							Werkstoff:		
					2013	Datum	Name	MKP-SI-Motorkondensator MKB MKP 2/500II/1801	
					Bearb.	20.FEB.	Chrtek		
					Gepr.				
					Norm.				
04	0111/16	6.06.	Chr					464.172 942.TD	
03	0098/16	25.05.	Chr						
02	0110/13	16.10.	Chr						
01	0082/13	23.07.	Chr						
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:	Ers. f.:	Ers. d.:	Blatt	
								Bl.	

