



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.

Freimasstoleranzen

Oberflächen

Masstab:

C:\SET\AutoCAD\vykresy\SET_KK\TD\1644021d.dwg

Werkstoff:

2009	Datum	Name
Bearb.	25.FEB.	Chrtek
Gepr.		
Norm.		

MKP-SI-Motorkondensator
MKB MKP 4/500/1520

01	0057/16	23.03.	Chr
Zust.	Aenderung	Datum	Name



464.164 402.TD

Blatt

Bl.

Urspr.:

Ers. f.:

Ers. d.: